

SATULAN HUOLTOTODISTUS

ASIAKAS

NIMI


Jonna Eerola

OSOITE

PUH. JA EMAIL

050 - 37 82 354

pollepalvelu@pollepalvelu.fi



SATULA

MERKKI

MALLI

KOKO

SARJANRO

KOULU

ESTE

YLEIS

Cliff Barnsby

Esprit

17" wide

B7624

TOPATTU

VILLA/SYNTEETTINEN

TÄYDENNYSSTOPPAUS VOIMASSA

TÄYDENNYSSTOPPAUS TEHTY

TÄYSTOPPAUS

OSATOPPAUS

PVM

20.2.2019

100% pitkäkuituinen lampaanvilla

20.4.2019 SAAKKA

MUUT HUOLLOT

VASTIMIEN VAIHTO

RUNGON TARKASTUS

ETUKAAREN OMPELU

TAKAKAAREN OMPELU

MUUT KORJAUKSET

JALUSTINKOUKUT

vaihdettu aiemmin, käyttökuntoiset

kyllä, ks. alta lisätiedot

kyllä

kyllä

paneeliin lisätty tasaisuutta lisäävät huovat

öljytty, toimii

HUOMIDITA SATULAN KUNNOSTA

Runko: puurunko, metallivahvikkein. Hyväkuntoinen; runkoniitit ehjät, runko suora ja runkoraudat ehjät.

Muut nahkaosat: normaalia käytönjälkiä, mutta kaikin puolin ehjät

MUUTA